

LISTOPAD 2024



RAPORT

SPACER BADAWCZY ULICAMI TARNOWSKICH GÓR


OPRACOWANIE:
GRZEGORZ WÓJKOWSKI

Iceland
Liechtenstein
Norway grants



Norway
grants

 **BONA FIDES**
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ




Wprowadzenie

W środę 20 listopada 2024 r. **przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides** wraz z mieszkańcami przeprowadzili „spacer badawczy” ulicami **Tarnowskich Gór**. Spacer badawczy jest jedną z technik konsultacji społecznych wykorzystywaną do mapowania konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji oraz badania odczuć i potrzeb badanych osób dotyczących różnych aspektów przestrzeni. Spacer badawczy miał na celu przyjrzenie się przestrzeni publicznej w Tarnowskich Górach m.in. pod kątem stanu nawierzchni (m.in. jakość chodników, krawężniki), małej architektury (ławki, kosze na śmieci, oświetlenie uliczne, stojaki na rowery, ścieżki rowerowe) czy ewentualnych skupisk śmieci pod kątem dostępności miasta do **osób starszych, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami**.

Celem spaceru badawczego było dokładne przyjrzenie się infrastrukturze miejskiej z perspektywy pieszego. Młodzież i seniorzy mogli wspólnie zwrócić uwagę na aspekty takie jak stan nawierzchni chodników, wysokość i dostępność krawężników, jakość małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, dostęp do toalet publicznych, kawiarni, restauracji). Ideą projektu jest łączenie pokoleń, w przypadku tego spaceru młodzież mogła doświadczyć jakie trudności czekają na starsze osoby, które poruszają się m.in. przy pomocy wózków inwalidzkich, w miejscach, które odwiedzają na co dzień.

Spacer badawczy zorganizowany został w ramach projektu „Most dla pokoleń”. Projekt „Most dla pokoleń” korzysta z dofinansowania o wartości 179315 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem projektu jest nawiązanie współpracy i dialogu pomiędzy pokoleniem ludzi młodych (do 25. roku życia) i seniorami (powyżej 65. roku życia).



Zdjęcie 1: Trasa spaceru badawczego



Zdjęcie 2: Regulamin placu zabaw pomiędzy blokami Kolorowa 20 i Kolorowa 22

Stan faktyczny: Zniszczony regulamin, na którym nie można zobaczyć zasad

Rekomendacje: Wymienienie regulaminu na nowy



Zdjęcie 3: Zniszczona ławka na placu zabaw pomiędzy blokami Kolorowa 20 i Kolorowa 22

Stan faktyczny: Zniszczona ławka, która uniemożliwia korzystanie z niej.

Rekomendacje: Naprawienie ławki.



Zdjęcie 4 i 5: Plac zabaw pomiędzy blokami Kolorowa 20 i Kolorowa 22

Stan faktyczny: Plac zabaw, który przez młodzież spożywającą tam alkohol jest uciążliwy dla mieszkańców.

Rekomendacje: Zamontowanie monitoringu i zwiększenie częstotliwości policyjnych interwencji, aby młodzież nie przeszkadzała mieszkańcom bloków.



Zdjęcie 6: Ławka przy bloku Kolorowa 24

Stan faktyczny: Ławka na, której można usiąść.

Rekomendacje: Brak



Zdjęcie 7: Kosz na śmieci przy bloku Kolorowa 24

Stan faktyczny: Kosz gdzie można wyrzucić śmieci.

Rekomendacje: Brak



Zdjęcie 8: Chodnik przy bloku Kolorowa 24

Stan faktyczny: Równa nawierzchnia chodnika.

Rekomendacje: Brak



Zdjęcie 9: Stojak na rowery przy Szkole Podstawowej nr 10 budynek B

Stan faktyczny: Stojaki na rowery, gdzie można bezpiecznie zaparkować.

Rekomendacje: Brak



Zdjęcie 10: Kontrapas wzdłuż ulicy Zacisznej

Stan faktyczny: Kontrapas, dzięki któremu można bezpiecznie jechać na rowerze.

Rekomendacje: Brak



Zdjęcie 11: Przejście dla pieszych na ulicy Miodowej

Stan faktyczny: Przejście z obniżonym progiem bez pól uwagi.

Rekomendacje: Stworzenie pól uwagi.



Zdjęcie 12 i 13: Wejście do budynku przy ulicy Słoneczników 43

Stan faktyczny: Wejście po schodach do budynku, które nie ma nawet 2 metrów wysokości.


Rekomendacje: Powiększenie wejścia.



Zdjęcie 14: Wejście do budynku przy ulicy Słoneczników 43

Stan faktyczny: Wejście po schodach do budynku, w którym nie ma możliwości wjazdem wózkiem inwalidzkim.

Rekomendacje: Stworzenie alternatywnego wejścia, które umożliwi wjazd wózkami inwalidzkimi.



Zdjęcie 15: Wejście na pocztę w budynku przy ulicy Słoneczników 43

Stan faktyczny: Wejście na pocztę, które informuje, że osoby na wózkach inwalidzkich są wpuszczani poza kolejnością, jednak nie mają oni możliwości się dostać do budynku.

Rekomendacje: Stworzenie alternatywnego wejścia, które umożliwi wjazd wózkami inwalidzkimi.



Zdjęcie 16: Zjazd dzięki, którym można zjechać wózkiem na 1. piętrze budynku przy ulicy Słoneczników 43

Stan faktyczny: Zjazd na 1. piętrze, którym osoby na wózkach inwalidzkich jednak nie mają oni możliwości się dostać na 1. piętro.

Rekomendacje: Stworzenie alternatywnego wejścia, które umożliwi wjazd wózkami inwalidzkimi.